



Poligonometrijas punkta Nr.1823 apsekošanas kartīte

Poligonometrijas punkta abriss



Dambja iela



Tips
158

Adrese: Jelgavas pilsēta, Dambja ielas un Sarmas ielas krustojumā

Poligonometrijas punkta novērtējums

Redzamība uz blakus esošajiem poligonometrijas punktiem vai orientierpunktiem -
ir nav dalēja
kas aizsedz redzamību, koki , krūmi , ēkas vai citas būves

Ārējā noformējuma stāvoklis - signālstabiņš ir nav
aizsargvāks ir nav (nav nepieciešams sienas zīmēm)

Poligonometrijas punkta augstums mērīts no zemes virsmas
līdz punktam ar 5 cmm noteiktību - +1 cm

Poligonometrijas punkta atrašanas iespējas - viegli , grūti ,
kādi iemesli neļauj punktu atrast _____

Poligonometrijas punkta izmantošanas iespējas -
aizsargvāks nobīdīts nevar nocentrēt instrumentu ,
apkārtējie apstākļi neļauj ērti uzstāties (ielas krustojums tuvu esošs stabs , koks),
punkts nošķiebts , punkts atrodas pārāk dziļi , punkts lietus laikā ātrodas zem ūdens .
Cits kas traucē poligonometrijas punkta izmantošanu:

Ieteikumi par poligonometrijas punkta remontu un izmantošanu -
ir iespējams labot trūkumus nav iespējams labot trūkumus
(Tss apraksts par veicamajiem pasākumiem, piemēram; apzāģēt krūmus, labot aizsargvāku).
nepieciešams aizsargvāks